

CHIESA SANTA MARIA ALLA FONTANA IN MILANO: SUPERFICI ESTERNE

OGGETTO	Restauro conservativo a Milano
COMMITTENTE	Parrocchia S. Maria alla Fontana – Milano
CLIENTE	Don Roberto Viganò
FUNZIONARIO	Arch. Libero Corrieri
SOPRINTENDENZA	Benestare prot. n. 12541 del 25/07/2006
TIPO DI INCARICO	Diretto
TIPO DI PRESTAZIONE	Progettista titolare. Direttore lavori.
PRESTAZIONI	Progetto definitivo, esecutivo. Direzione lavori.
ENTITA' DELL'OPERA	Chiesa di S. Maria alla Fontana: restauro delle coperture e delle facciate esterne della chiesa superiore.
ANNO	2006 – 2007

In sintesi

Restauro conservativo delle superfici esterne: sostituzione del canale di gronda del nucleo più antico della chiesa non più in grado di raccogliere l'acqua proveniente dalle falde più alte, i pluviali lacerati sono stati sostituiti con nuovi pluviali, mentre la parte absidale ha subito la sostituzione dei pluviali sottodimensionati con altri di maggiore diametro, l'integrazione delle lattonerie in rame esistenti ha compreso anche l'applicazione di scossaline e gocciolatoi, ove ritenuto necessario. Realizzazione di manto di copertura in coppi dotato di ganci ferma-coppo in rame e di impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa incrociata, sul pavimento dei terrazzi di copertura delle cappelle laterali. Realizzazione di sistema di linee vita in acciaio certificate, per l'ispezione delle coperture.

Pulitura, protezione e sigillatura delle superfici in cotto; pulitura, integrazione e tinteggiatura delle superfici intonacate; pulitura, integrazione e protezione degli elementi in pietra naturale.