

CHIESA SANTA MARIA IMMACOLATA IN ORIGGIO

OGGETTO	Restauro conservativo a Origgio (VA)
COMMITTENTE	Parrocchia S. Maria Immacolata – Origgio
CLIENTE	Don Pierangelo Belloni
FUNZIONARIO	Arch. Giuseppe Stolfi
SOPRINTENDENZA	Benestare prot. n. 7759GS del 3/06/2008
TIPO DI INCARICO	Diretto
TIPO DI PRESTAZIONE	Progettista titolare. Direttore lavori.
PRESTAZIONI	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Direzione lavori.
ENTITA' DELL'OPERA	Chiesa di S. Maria Immacolata: restauro delle facciate esterne e del campanile.
ANNO	2007 – 2009

In sintesi

Restauro delle superfici intonacate esterne e del campanile. Consolidamento strutturale del campanile mediante cuciture con perni in acciaio inox e fasciature in fibra di carbonio sotto intonaco. Riordino del castello delle campane. Pulitura delle porzioni di mosaico in facciata. Adeguamento dei dispositivi di allontanamento delle acque meteoriche mediante integrazione delle lattonerie in rame e installazione di pozzetti di ispezione al piede dei pluviali e convogliamento in fognatura.