

EDIFICIO IN VIA MERCALLI 22 - MILANO

OGGETTO	Restauro conservativo in Milano
COMMITTENTE	Opera Pia San Carlo
CLIENTE	Opera Pia San Carlo
FUNZIONARIO	Arch. Giovanni Battista Sannazzaro
SOPRINTENDENZA	
TIPO DI INCARICO	Diretto
TIPO DI PRESTAZIONE	Progettista titolare, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza.
PRESTAZIONI	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Direzione lavori.
ENTITA' DELL'OPERA	Edificio in Via Mercalli 22: restauro conservativo delle facciate esterne, del cortile e spazi comuni e ristrutturazione di quattro appartamenti.
ANNO	2012 (in corso)

In sintesi

Restauro conservativo della facciata su Via Mercalli; restauro conservativo della facciata sul cortile interno; ricorso del manto di copertura; sostituzione dei pluviali in plastica con nuovi elementi in rame; realizzazione di nuova pavimentazione per il cortile interno e realizzazione di deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti; sistemazione del vano scala con posa nuova pavimentazione nell'androne di ingresso; ristrutturazione di quattro appartamenti.