

CHIESA DI SANTA MARIA ALLA FONTANA: SUPERFICI INTERNE

OGGETTO	Restauro conservativo a Milano
COMMITTENTE	Parrocchia S. Maria alla Fontana – Milano
CLIENTE	Don Roberto Viganò
FUNZIONARIO	Dott.ssa Cristina quattrini
SOPRINTENDENZA	Benestare prot. n. 7384 del 24/09/2008 Arch. Libero Corrieri Benestare prot. n. 10900 del 13/07/2009 Benestare prot. n. 15881 del 18/02/2010
TIPO DI INCARICO	Diretto
TIPO DI PRESTAZIONE	Progettista titolare. Direttore lavori.
PRESTAZIONI	Progetto definitivo, esecutivo. Direzione lavori.
ENTITA' DELL'OPERA	Chiesa di S. Maria alla Fontana: realizzazione di impianto di riscaldamento a pannelli radianti e nuova pavimentazione, restauro conservativo delle superfici decorate degli interni, adeguamento liturgico.
ANNO	2010 (in corso)

---

**In sintesi**

Realizzazione di un impianto a pannelli radianti sotto la pavimentazione; adeguamento della centrale termica, precedentemente alimentata a gasolio; realizzazione di nuova pavimentazione in lastre di marmo in armonia con la pavimentazione del presbiterio, che è stata mantenuta in opera: verranno riproposti dei marmi già presenti nella pavimentazione del presbiterio quali bianco Carrara e rosso Francia, da abbinare al marmo grigio bardiglio nuvolato, al giallo Siena e all'arabescato orobico rosa. Modifiche all'area del presbiterio, per migliorarne la fruibilità durante la celebrazione, pur conservandone per la maggior parte l'aspetto attuale.