

CHIESA DI SAN GIUSEPPE IN PONTIROLO NUOVO

OGGETTO	Restauro conservativo a Pontirolo Nuovo (BG)
COMMITTENTE	Parrocchia S. Michele Arcangelo – Pontirolo Nuovo (BG)
CLIENTE	Don Enrico Patrizio Marelli
FUNZIONARIO	Arch. Giuseppe Napoleone
SOPRINTENDENZA	
TIPO DI INCARICO	Diretto
TIPO DI PRESTAZIONE	Progettista titolare. Direttore Lavori.
PRESTAZIONI	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Direzione lavori.
ENTITA' DELL'OPERA	Chiesa di S. Giuseppe: restauro conservativo delle facciate esterne e coperture.
ANNO	2010 (in corso)

In sintesi

Ricorsa del manto di copertura con sostituzione dei coppi ammalorati; verifica del piccolo campanile a vela, prevedendo interventi di protezione delle superfici; applicazione di sistema di allontanamento dei volatili; realizzazione di linee vita in acciaio certificate, per l'ispezione delle coperture; revisione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche. Restauro conservativo delle superfici esterne intonacate e lapidee; demolizione del volume cementizio addossato al prospetto sud; revisione generale dei serramenti metallici e lignei effettuando interventi di manutenzione o eventuali sostituzioni di parti. Revisione generale dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione esistente inadeguato e non conforme alla vigente normativa.