

CHIESA DI SAN ROCCO IN SOMMA LOMBARDO (VA)

OGGETTO	Restauro conservativo a Somma Lombardo (VA)
COMMITTENTE	Parrocchia S. Agnese - Somma Lombardo (VA)
CLIENTE	Mons. Gilberto Donnini
FUNZIONARIO	Arch. Giuseppe Stolfi
SOPRINTENDENZA	
TIPO DI INCARICO	Diretto
TIPO DI PRESTAZIONE	Progettista titolare. Direttore lavori.
PRESTAZIONI	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Richiesta finanziamenti C.E.I. e Fondo Rotazione. Direzione lavori.
ENTITA' DELL'OPERA	Chiesa S. Rocco: facciate, campanile e coperture, integrazione coperture.
ANNO	2005 – 2008 (in corso)

---

**In sintesi**

La chiesa di S. Rocco è formata da un involucro edilizio incompleto, di dimensioni notevoli, che contiene una chiesa di dimensioni minori, utilizzata per il culto. Proprio questa particolare formazione dell'edificio ha fatto sì che nei secoli grande fosse il degrado della struttura, la cui conservazione risulta difficile. Le azioni principali dell'intervento sono state quindi l'integrazione dei tetti e delle coperture, riducendo in questo modo il problema dell'esposizione delle murature incomplete alle intemperie, il restauro delle facciate laterali esterne ed interne della chiesa maggiore e la revisione dei serramenti, l'inserimento di linee vita certificate per la manutenzione futura e di una struttura metallica di camminamento in quota per le ispezioni periodiche.